Setronix desde 1966

FEBRUAR
2027
KAMPAGNE ZUM ARBEITSSCHUTZ



MASCHINEN UND WERKZEUGE

Vor dem Einschalten prüfen. Bei einem Mangel stoppen.

1. Gefahren und Risiken

Gefahren: Bewegte Teile, scharfe Kanten, wegfliegende Teile und Energie.

Risiken: Schnitte, Quetschungen, Stromschlag und Augenverletzungen.

2. Vor Arbeitsbeginn


- Prüfen Sie Schulung und Eignung für die Aufgabe.
- Prüfen Sie Zustand, Schutzeinrichtungen und Zubehör.
- Lesen Sie die Anleitung; nutzen Sie die vorgesehene PSA.

3. Stoppen und melden

- Fehlende Schutzeinrichtungen oder gestörte Bedienung.
- Ungewöhnliche Schwingungen, Geräusche oder Erwärmung.
- Loses Werkstück, defektes Kabel oder verschlissenes Zubehör.

4. Sicher vorbereiten, nutzen und beenden

1



Auswählen

Geeignetes Arbeitsmittel nutzen.

2



Vorbereiten

Werkstück sichern; Bereich ordnen.

3



Nutzen

Hände fernhalten; Schutz angebracht lassen.

4



Beenden

Vor dem Verstauen stoppen und ausschalten.

5. Situation prüfen und Schutzmaßnahme wählen

Situation	Schutzmaßnahme
Werkstück	Geeignet befestigen; keine improvisierten Auflagen.
Zubehör / Verbrauchsmittel	Kompatibilität und Einsatzbedingungen laut Anleitung prüfen.
Bewegte Teile	Schutzeinrichtungen weder entfernen noch umgehen.
Reinigung / Störung	Energien isolieren; unerwarteten Anlauf verhindern.

Gute Praxis: Ein Stoppbefehl garantiert keine Energiefreiheit. Reinigung, Einstellung und Störungsbeseitigung erfordern geeignete Energieisolierung und eine fachkundige Person.

6. AKTION DES MONATS Prüfen Sie ein Gerät vor der Nutzung. Melden Sie Mängel und verhindern Sie die Nutzung unsicherer Geräte nach dem vorgesehenen Verfahren.

PRÜFEN • SCHUTZEINRICHTUNGEN BELASSEN • STOPPEN

ACT: Maschinen und Arbeitsmittel Gute Praxis: HSE / Instandhaltung